

АО «БАРС ГРУП»

НАСТРОЙКА СКАНЕРА ШТРИХ-КОДОВ

БАРС.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-РЕГИСТРАТУРА

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Настройка и подключение сканера штрих-кодов для ОС Windows	4
1.1. Установка драйвера сканера	4
1.2. Установка Java SE Runtime Environment	4
1.3. Проверка корректности установки Java	6
1.4. Настройка безопасности Java	7
1.4.1. Добавление URL-адреса:	8
1.4.2. Формат URL-адреса:	9
1.5. Подключение сканера	9
2. Настройка и подключение сканера штрих-кодов для ОС Linux	
(Ubuntu)	10
2.1. Проверка Java	10
2.2. Установка Oracle Java 7 в Ubuntu из репозитория	10
2.3. Проверка установки	10
2.4. Добавление пользователя в группу dialout	11
2.5. Настройка безопасности Java	11
2.6. Подключение сканера	11
3. Настройка сканера	12
4. Работа со сканером в Регистратуре	1.4

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

В настоящем документе приняты следующие термины и сокращения:

МИС - Медицинская информационная система

«БАРС.Здравоохранение-МИС»

ОМС - Обязательное медицинское страхование

ОС, Система - Операционная система

Регистратура - Информационная система «БАРС.Здравоохранение-

Регистратура»

СОМ-порт - Последовательный порт

1. НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРА ШТРИХ-КОДОВ ДЛЯ ОС WINDOWS

1.1. Установка драйвера сканера

Драйвер устанавливается с сайта производителя сканера.

1.2. Установка Java SE Runtime Environment

Для считывания данных со сканера необходимо установить Java-плагины. Для этого необходимо:

1) Зайти на сайт http://www.java.com/ru/ и нажать кнопку «Загрузить Java бесплатно» (Рис. 1).




Рис. 1

2) На следующей странице нажать на ссылку «*Просмотрите все загружаемые* файлы Java» (Рис. 2).




Рис. 2

3) Выбрать разрядность версии в соответствии с рекомендациями на сайте (Рис. 3).




Рис. 3

4) Установить скачанный файл.

1.3. Проверка корректности установки Java

Перезапустить браузер Firefox и зайти в «*Меню*» \rightarrow «*Дополнения*» \rightarrow «*Плагины*».

При правильной установке окно должно содержать два пункта, выделенных на рисунке (Рис. 4).




Рис. 4

1.4. Настройка безопасности Java

Чтобы плагины работали в Firefox, необходимо внести исключения безопасности для сайта фронт-офиса Регистратуры.

Сначала необходимо настроить плагины так, чтобы они включались всегда. Для этого в адресной строке Firefox необходимо ввести about:addons, перейти в раздел «Плагины» и выставить на указанных выше плагинах значение «Всегда включать».

Затем необходимо добавить сайт фронт-офиса Регистратуры в список сайтов исключений Java, чтобы плагины работали в инфомате.

Для управления списком сайтов-исключений используется вкладка Security панели управления Java.

Список отображается на этой вкладке. Чтобы добавить, изменить или удалить URL-адрес из списка, необходимо нажать кнопку «*Edit Site List*» (Изменить список сайтов) (Рис. 5) и выполнить указанные ниже инструкции.




Рис. 5

1.4.1. Добавление URL-адреса:

- 1) Нажать кнопку «Edit Site List».
- 2) Нажать кнопку «Add» (Добавить) в окне «Exception Site List».
- 3) Щелкнуть пустую область в поле «*Location*» (Местоположение), чтобы ввести URL-адрес.
- 4) URL-адрес должен начинаться с http:// или https://, например: http://myexample.com, https://myexample.com
- 5) Нажать кнопку «*OK*», чтобы сохранить введенный URL-адрес. При нажатии на кнопку «*Отмена*» URL-адреса не сохраняются.

6) Нажать кнопку «*Continue*» (Продолжить) в диалоговом окне «*Security Warning*» (Предупреждение системы безопасности).

1.4.2. Формат URL-адреса:

- 1) Необходимо указать протокол и домен.
- 2) Поддерживаемые протоколы: FILE, HTTP и HTTPS. Рекомендуемый протокол HTTPS. Если указан протокол, отличный от HTTPS, отображается предупреждение.
 - 3) Номер порта требуется, только если не используется порт по умолчанию.
 - 4) Путь указывается по желанию.
 - 5) Специальные символы не поддерживаются.
 - Если указан только домен, будет разрешен запуск любого приложения RIA из этого домена. Для одного домена может существовать несколько записей, например https://www.example.com и https://www.example.com.
 - Если путь оканчивается косой чертой (/), например https://www.example.com/apps/, будет разрешен запуск приложений RIA, находящихся в указанном каталоге и вложенных папках. Если путь не оканчивается косой чертой, например, http://www.example.com/test/applet.html, будет разрешен запуск только указанного приложения RIA.

В список исключений необходимо добавить адрес фронт-офиса.

1.5. Подключение сканера

Для работы в Регистратуре сканер нужно перевести в режим эмуляции СОМпорта. Для Windows нужно скачать с сайта http://www.honeywellaidc.com/ Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver. Для скачивания драйвера необходимо зарегистрироваться на сайте. Регистрация занимает до 72 часов.

После скачивания драйвера необходимо отсоединить сканер от компьютера, распаковать архив с установочными файлами в какую-нибудь папку компьютера. Затем открыть разархивированную папку и запустить файл *Install_x64.bat* для *64*-битной Windows или *Install_x86.bat* для *32*-битной Windows.

После того как драйвер сканера будет установлен, необходимо перезагрузить компьютер и опять подсоединить сканер к компьютеру.

При подключении сканера в Firefox должно выйти сообщение о блокировке плагина Java. Необходимо разрешить его работу.

2. НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СКАНЕРА ШТРИХ-КОДОВ ДЛЯ ОС LINUX (UBUNTU)

2.1. Проверка Java

Сначала необходимо проверить, какая версия Java установлена. Для этого выполнить команду в терминале:

java -version

Если будет *openjdk*, то следует удалить этот пакет из системы, используя команду:

sudo apt-get remove openjdk*

2.2. Установка Oracle Java 7 в Ubuntu из репозитория

Добавить репозиторий в систему. Для этого выполнить команду:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Затем обновить информацию о пакетах:

sudo apt-get update

Для установки Oracle Java 7 выполнить команду:

sudo apt-get install oracle-java7-installer

2.3. Проверка установки

1) Чтобы убедиться, что Oracle Java 7 установлена, необходимо выполнить команду:

java -version

Должно быть:

java version "1.7.0 45"

2) Проверить версию компилятора Javac. Для этого выполнить команду:

javac -version

Должно быть:

javac 1.7.0 45

Важно!

Версии javac и java должны совпадать!

2.4. Добавление пользователя в группу dialout

Сканер штрих-кодов доступен для работы только пользователям группы *dialout*. В эту группу должен быть включен пользователь ОС, под которым запускается браузер (для работы в МИС). Для этого необходимо выполнить команду *usermod*:

sudo usermod -aG dialout user

где *user* - имя пользователя.

После выполнения команды необходимо перезагрузить систему.

2.5. Настройка безопасности Java

Настройки Java выполняются так же, как описано в пункте 1.4 «Настройка безопасности Java».

2.6. Подключение сканера

При подключении сканера в Firefox должно выйти сообщение о блокировке плагина Java. Необходимо разрешить его работу.

3. НАСТРОЙКА СКАНЕРА

Сканер настраивается с помощью управляющих штрих-кодов, то есть чтобы настроить его, нужно отсканировать необходимые штрих-коды.

Весь перечень штрих-кодов должен содержаться в руководствах к сканерам.

Для корректной работы со сканером необходимо отсканировать штрих-код с названием, вроде, *Virtial COM emulation mode*, либо *VCOM*, либо *RS232 emulation*, либо *USB Serial*. Название может быть другим, но в пояснении к штрих-коду должно быть описано, что он предназначен для перевода сканера в режим эмуляции СОМ-порта. Для сканеров Honeywell используется следующий штрих-код (Рис. 6).



Рис. 6

Для работы сканера в инфомате необходимо также отсканировать штрих-код, который переведет сканер в режим презентационной работы — без необходимости нажимать на кнопку сканера. Для сканеров Honeywell используется следующий штрих-код (Рис. 7).




Рис. 7

В некоторых моделях сканеров (например, Honeywell) требуется перевести сканер на восприятие русских символов. Для этого необходимо отсканировать штрих-коды, отвечающие за перевод клавиатуры на русский язык. Для сканеров Honeywell

необходимо из руководства по сканеру последовательно отсканировать следующие штрих-коды (Рис. 8 - Рис. 10).



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10

Полный перечень штрих-кодов можно найти в документации к продукту на сайте производителя (при покупке сканера предоставляется сокращенная версия руководства).

Важно!

Штрих-коды из этого руководства взяты из руководства пользователя сканера **Honeywell 3310G-4USB-0**. Для сканеров других моделей или производителей пользуйтесь документацией к соответствующей модели.

4. РАБОТА СО СКАНЕРОМ В РЕГИСТРАТУРЕ

Чтобы использовать сканер при работе с Регистратурой, в адрес Регистратуры необходимо добавить параметр «&scanner».

Например, если адрес Регистратуры http://192.168.186.65/er/?er-clouds, то для работы со сканером необходимо перейти на адрес http://192.168.186.65/er/?er-clouds clouds&scanner.

Если всё настроено верно, выйдет предупреждение о безопасности (Рис. 11). Необходимо поставить галочку для разрешения работы приложения «I accept the risk and want to run this application» и нажать кнопку «Run».




Рис. 11

Пользователь сначала должен выбрать вид приема — бесплатный или платный, а затем поднести полис ОМС штрих-кодом к сканеру. После чего будет осуществлен вход пользователя в Регистратуру (при условии, что пользователь успешно идентифицирован в системе).

Лист регистрации изменений							
Изм.	Версия Системы	Версия документа	Дата внесения изменений	Автор изменений	Краткое описание изменений		
1	14.11	1.01	21.11.2014	Халиуллина С.	Создание документа		
2	14.11	1.02	25.11.2014	Халиуллина С.	Добавлены штрих-коды для настроек сканера		
3	15.02	1.03	19.02.2015	Халиуллина С.	Добавлены настройки безопасности Java		